

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 炉窑类别 | 炉窑子类 | 问题炉窑数量 | 存在环境问题类型 | 淘汰原因 |
|----|---------------|-----|-----|--------|------|------|--------|----------|---|
| 1 | 浚县合金钢铸造厂 | 鹤壁市 | 浚县 | 有色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉 |
| 2 | 浚县屯子镇胜利铸造加工厂 | 鹤壁市 | 浚县 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉 |
| 3 | 鹤壁市祥铭矿山机械有限公司 | 鹤壁市 | 山城区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉 |

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 炉窑类别 | 炉窑子类 | 问题炉窑数量 | 存在环境问题类型 | 淘汰原因 |
|----|---------------|-----|-----|--------|------|------|--------|----------|--|
| 4 | 淇县新创机械制造有限公司 | 鹤壁市 | 淇县 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉 |
| 5 | 鹤壁市兴华工矿铸业有限公司 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉 |
| 6 | 鹤壁市亿达铸造有限公司 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉 |
| 7 | 鹤壁市亿隆起重设备制造厂 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉 |
| 8 | 鹤壁市顺鑫机械有限公司 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉 |

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 炉窑类别 | 炉窑子类 | 问题炉窑数量 | 存在环境问题类型 | 淘汰原因 |
|----|-------------------|-----|----------|------------|------|------|--------|----------|--|
| 9 | 鹤壁市昊华金属铸造有限公司 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉 |
| 10 | 鹤壁宇飞金属制品制造有限公司 | 鹤壁市 | 淇县 | 黑色金属铸造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉 |
| 11 | 鹤壁瑞奇合金科技股份有限公司 | 鹤壁市 | 城乡一体化示范区 | 汽车零部件及配件制造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 5 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉 |
| 12 | 浚县宏贸机械铸造厂 | 鹤壁市 | 浚县 | 汽车零部件及配件制造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉 |
| 13 | 鹤壁市天泰起重电机配件铸造有限公司 | 鹤壁市 | 浚县 | 机械零部件加工 | 熔化炉 | 感应电炉 | 2 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥ 0.25 吨)铝壳中频感应电炉 |
| 14 | 浚县明欣铸造有限公司 | 鹤壁市 | 浚县 | 汽车零部件及配件制造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 1 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》 |

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 炉窑类别 | 炉窑子类 | 问题炉窑数量 | 存在环境问题类型 | 淘汰原因 |
|----|--------------|-----|---------|------------|------|------|--------|----------|--|
| | | | | | | | | | 2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 |
| 15 | 浚县鑫众铸业有限公司 | 鹤壁市 | 浚县 | 金属结构制造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 3 | 未按要求完成淘汰 | 0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉,《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 |
| 16 | 鹤壁汇海金属制品有限公司 | 鹤壁市 | 经济技术开发区 | 汽车零部件及配件制造 | 熔化炉 | 感应电炉 | 3 | 未按要求完成淘汰 | |